Secador por pulverización centrífugo

Ficha técnica de referencia

Secado

Parámetro	Valor de referencia
Temperatura del aire de entrada	100–280 °C
Temperatura del aire de salida	60–130 °C
Velocidad del atomizador giratorio	18,000–24,000 rpm

La configuración final se indicará en la cotización de Feixing.