Sécheur par pulvérisation centrifuge

Fiche technique indicative

Séchage

Paramètre	Valeur indicative
Température de l'air d'entrée	100–280 °C
Température de l'air de sortie	60–130 °C
Vitesse de l'atomiseur rotatif	18,000–24,000 rpm

La configuration finale figure dans le devis Feixing.