Центробежная распылительная сушилка

Справочный лист характеристик

Сушка

Параметр	Справочное значение
Температура воздуха на входе	100–280 °C
Температура воздуха на выходе	60–130 °C
Скорость роторного распылителя	18,000–24,000 rpm

Окончательная комплектация указана в предложении Feixing.